

建物全壊率危険度マップ

建物全壊率危険度とは・・・

県がおこなった埼玉県地震被害想定調査による資料をもとに評価しています。
 「揺れ」による被害を、震度の大きさと建物データ（建物構造、建築年次）に応じた被害率の関係から、想定した地震での予測としました。
 計算のための単位は250mメッシュで、建物全壊率の割合を危険度として表しています。

危険度のランク	地域内の建物の中で全壊する建物の割合
危険度 5	10%～
危険度 4	7～10%未満
危険度 3	5～7%未満
危険度 2	3～5%未満
危険度 1	0～3%未満

指定避難場所一覧

豊岡小学校	向陽台1-1-14
豊岡高校	豊岡1-15-1
入間向陽高校	向陽台1-1-1
豊岡中学校	向陽台2-1-20
東町公民館	東町3-1-35
富士見公園	東町1-16
東町小学校	向陽台2-1009-3
東町中学校	向陽台2-1-22
高倉公民館	高倉4-6-20
高倉小学校	高倉4-14-7
市民会館	豊岡3-10-10
扇町屋公民館	扇町屋1-9-34
扇小学校	久保稲荷4-1195-2
向原中学校	久保稲荷3-34-1
久保稲荷公民館	久保稲荷3-9-3
黒須公民館	黒須2-3-13
黒須小学校	春日町2-14-60
黒須中学校	黒山3-13-17
武道館	黒山3-10-20
黒須地区体育館	黒山3-10-20
彩の森入間公園	向陽台2
東金子公民館	小谷田77-3
東金子小学校	小谷田1524
新久小学校	新久500
東金子中学校	小谷田451-1
東金子地区体育館	小谷田371
青少年活動センター	小谷田1681
入間高校	小谷田745
金子公民館	寺竹535-1
金子小学校	西三ツ木150
金子中学校	西三ツ木187
農村環境改善センター	下谷ヶ貫915-3
宮寺公民館	宮寺2405-1
宮寺小学校	宮寺594-1
宮寺地区体育館	宮寺567
武蔵中学校	宮寺3193
二本木公民館	二本木256-1
狭山小学校	二本木65-1
藤沢公民館	下藤沢846-1
藤沢小学校	上藤沢384
藤沢南小学校	上藤沢52
上藤沢中学校	上藤沢146-2
藤沢東小学校	東藤沢7-9-1
東藤沢公民館	東藤沢3-19-19
藤沢中学校	下藤沢1263-1
藤沢北小学校	東町7-1-19
藤の台公民館	上藤沢406-31
藤沢地区体育館	下藤沢988-1
藤沢中央公園	下藤沢773-1
西武公民館	野田496
仏子小学校	仏子165
西武中学校	仏子960-1
西武小学校	野田512
新光中央公園	新光303-2
野田中学校	野田1741
西武地区体育館	野田1134-57



埼玉県の液状化のしやすさ分布図

地盤固有の液状化しやすさを示した図です。
 埼玉県の傾向は、西部に山地、東部に低地が広がることから、全体的な傾向として、東部で液状化しやすくなっています。
 入間市の場合は、地盤固有の状況として液状化がない、または液状化しにくい（市北部入間川沿い）地域となっています。
 （平成19年度 埼玉県地震被害想定調査資料より）

