

	73 7Y 11 IX												
湧水No.	21		所在地	入間市宮	寺 滝海道	地先							
湧水のタイプ		谷頭			標高W	L (m)	126m						
湧水の利用		なし			周辺環境区分		農地、住宅地						
護岸状況 (河川の場合)		3面張り		地質		崩土堆積物							
		現地写直			周辺環境かど								



No19地点は西久保湿地の谷奥地点であったが、その下流の湧水を含めて、西久保湿地の全湧水量をこの地点で計測した。昔はホタルがいたが、西久保湿地のタンボの手入れをしなくなってから、河床に藻が発生して、以後ホタルがいなくなったということであった。

見取図等





湧水の季節変化(簡易観測結果)

調査日	調査時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	湧水量 (λ/分)	湧水の 状態	1週間前 降水量 (mm)	備考
6月14日	15時00分	晴れ	27	21	290	_	50	※流量を計測 0.9m×0.016m×3sec/m
10月18日	12時50分	晴れ	_*	_*	304	_	25	※流量を計測 0.9m×0.015m×4sec/1.5m

※10/18温度計破損の為、気温、水温欠測。





	<u> </u>												
湧水No.	22		所在地	入間市宮寺元狭山久保の谷の狭山峰方向の支谷									
湧水のタイプ		谷頭			標高W	L (m)	145m						
湧水の	の利用	なし			周辺環境区分		樹林						
護岸状況 (河川の場合)		自然河岸	1		地	質	芋窪礫層						
		現地写直			周辺環境かど								




元狭山久保の谷が狭山台方向と狭山峰方向に分岐して、 狭山峰方向に3m程上がった所で計測した。従って、計測 値はこれより上流の湧水の合計量を示す。

河床部には芋窪礫層と思われる粘土質の砂礫層が露出している。

6/17の計測時点に付近にトンボのヤゴが生息していた。 **10/18** No22の流れが2流となって流入していた。

上流側流量 $\{(0.18m+0.06m) \times 0.02m \div 2\} \times 0.3m/sec$ 下流側流量 $(0.1m \times 0.01m \div 2) \times 0.25m/5sec$

見取図等



湧水の季節変化(簡易観測結果)

調査日	調査時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	湧水量 (λ/分)	湧水の 状態	1週間前 降水量 (mm)	備考
6月17日	14時20分	晴れ	27	17	6. 6 [*]	-	41	※流量を計測
10月18日	11時20分	晴れ	18	13. 5	45**	_	25	※2流に分かれて流入 している水量の合計値

撮影 H16. 6. 17.





H16. 10. 18. 撮影






	<u> </u>												
湧水No.	23		所在地	入間市宮寺 元差山久保の谷の狭山台方向の支谷									
湧水のタイプ		谷頭			標高 W	/L (m)	145m						
湧水の	湧水の利用		なし			境区分	樹林						
護岸状況 (河川の場合)		自然河岸	1		地	質	芋窪礫層						
		租州写首			国辺環境かど								



狭山峰方向との分岐から狭山台方向に30m程上がったケ 所で計測した。従って計測値はこれより上流の湧水の合 計量である。河床部には芋窪礫層と思われる粘土質砂礫 層が露出。

見取図等




湧水の季節変化(簡易観測結果)

調査日	調査時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	湧水量 (λ/分)	湧水の 状態	1週間前 降水量 (mm)	備考				
6月17日	14時40分	晴れ	27	17	8. 4	_	41	※流量を観測				
10月18日	11時50分	晴れ	_*	_**	300	_	25	※流量を観測 0.2m×0.05m×0.5m/sec				

※10/18 温度計破損の為、気温と水温欠測。








湧水No.	2	24		入間市宮	寺 新堀川	最東端の名	Ŷ	
湧水の	湧水のタイプ				標高W	L (m)	131m	
湧水の	湧水の利用		農業用(すぐ北川の田を涵養)			境区分	農地	
護岸状況 (河川の場合)		3面張り			地	質		
		現地写真			周辺環境など			



見取図等



湧水の季節変化(簡易観測結果)

調査日	調査時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	湧水量 (λ/分)	湧水の 状態	1週間前 降水量 (mm)	備考					
6月17日	15時00分	晴れ	25	20	45	_	41	※流量を計測 0.3m×0.005m×2sec/m					
10月1日	1	_	<u></u>	J	+++	6/18より やや多い	99	予察					
10月18日	13時20分	晴れ	20	15	30	_	25	※流量を計測 0.3m×0.005/m×3sec/m					

※湧水の状態:しみ出し、伏流、水溜り、その他(状態を備考欄へ)に区分 湧水量が測れない場合は、多い:+++、普通:++、少ない:+ に区分

H16. 6. 17. 撮影





H16. 10. 1.





H16. 10. 18. 撮影





遠景

湧水No.	25		所在地	入間市宮	'寺 中村芳	方雄氏宅裏手	の谷	
湧水のタイプ		谷頭			標高 W	L (m)	136m	
湧水の利用		なし			周辺環	境区分	農地、樹林	
護岸状況 (河川の場合)		自然河岸			地質		芋窪礫層、崩土	
		現地写真			周辺環境など			




N宅納屋の30m程奥が計測地点。6/17時点では更に30m程入ったヶ所が湧水ポイントであった。50年程前までは幅1m程の流れになっていて、夏、冬ともに枯れたことがなかった由。サンショウウオは今でも生息しているということであった。この湧水は、N宅の庭に埋め込まれているヒュウム管を通り、中村宅横で道路側溝に入っている。

10/1 湧水ポイント変動。納屋裏手で東30m地点に新規 湧水。No25地点付近の伏流状態にも多少の変化あり。

10/18 No25地点 0.2m×0.01m×0.4m/4sec 納屋裏地点 0.1m×0.01m×0.5m/2sec

見取図等



湧水の季節変化(簡易観測結果)

調査日	調査時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	湧水量 (λ/分)	湧水の 状態	1週間前 降水量 (mm)	備考
6月17日	15時30分	晴れ	27	18	0.3	_	41	0. 1λ/20sec
10月1日	_	_	_	_	+++	やや多い	99	予察
10月18日	13時40分	晴れ	21	14	27	_	25	

※湧水の状態:しみ出し、伏流、水溜り、その他(状態を備考欄へ)に区分 湧水量が測れない場合は、多い:+++、普通:++、少ない:+ に区分

H16.6.17. 撮影



H16.10.1. 撮影



中村宅



中村宅倉庫裏



H16. 10. 18. 撮影

中村宅倉庫裏





上流