

市有建築物石綿含有煙突用断熱材状況調査 結果一覧※

調査期間:平成29年12月1日(金)～平成30年3月19日(月)

施設名	劣化状況調査結果(煙突本数)			大気の繊維数濃度調査結果 ※※
	石綿含有	劣化有 (内数)	劣化無 (内数)	
市民会館	1	1	0	○
市役所本庁舎	2	1	1	○
産業文化センター	1	1	0	○
高倉公民館	1	1	0	○
合 計	5	4	1	

※ 石綿含有が確認された施設のみ

※※大気の繊維数濃度調査を、アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版環境省)に応じて実施した。
測定方法は、4時間通気したろ紙に付着した物質の繊維数を測定する。(総繊維数濃度)

凡例 : ○ … 総繊維数の濃度調査で大気1L中1本未満又は測定限界値未満のもの