

## 煙突内断熱材 調査結果一覧

学校名		劣化状況調査結果（煙突本数）			※ 大気の繊維数濃度調査結果
		石綿含有	劣化有 (内数)	劣化無 (内数)	
1	豊岡小学校	2	1	1	○
2	扇小学校	2	2	0	○
3	東金子小学校	1	1	0	○
4	宮寺小学校	1	1	0	○
5	狭山小学校	1	0	1	調査不要
6	藤沢東小学校	3	3	0	○
7	藤沢北小学校	1	1	0	○
8	仏子小学校	2	2	0	○
9	新久小学校	1	1	0	○
10	高倉小学校	1	1	0	○
11	豊岡中学校	2	1	1	○
12	藤沢中学校	1	1	0	○
13	西武中学校	1	0	1	調査不要
14	向原中学校	2	2	0	○
15	東金子中学校	2	2	0	○
16	上藤沢中学校	2	2	0	○
合 計		25	21	4	

※ 大気の繊維数濃度調査を、アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版 環境省）に準じて実施した。  
測定方法は、4時間通気したろ紙に付着した物質の繊維数を測定する。（総繊維数濃度）

凡例： ○ … 総繊維数の濃度調査で1本未満または、測定限界値未満のもの  
調査せず… 劣化がないため、調査を実施しない。