

ごみ収集車の車両火災について

1 概要

- ・令和4年10月18日（火）、午前9時55分頃、高倉地区で不燃ごみを収集中に車両火災が発生し、午前10時15分頃鎮火
- ・けが人なし
- ・周囲への影響なし

2 出火原因

- ・中身が残ったままのスプレー缶もしくはライターがごみ収集車内でプレスされたことで破損し、何らかの原因で発火したもの

3 現場での対処

- ・ごみ収集車に備え付けている消火器で消火活動
- ・消防署へ連絡
- ・鎮火後、ごみ収集車から周辺道路にかきだしたごみの清掃

4 再発防止策

- ・不燃物委託収集業者に対し、今回の車両火災について情報共有と全車への消火器設置の徹底等についての注意喚起文書を送付。
- ・市公式ホームページへ今回の車両火災について掲載
- ・火災現場周辺のごみ集積所（5ヵ所）へ、スプレー缶等の捨て方の注意喚起ポスターを掲示

【鎮火後の様子】

