

## 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

|       |               |
|-------|---------------|
| 年 度   | 令和6年度         |
| 施 設 名 | 入間市一般廃棄物最終処分場 |
| 所 在 地 | 入間市大字木蓮寺94番地1 |

| 項目                     |                                               | 内容            | 4月                  | 5月        | 6月        | 7月         | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |          |   |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|                        |                                               | 焼却灰 (ton)     | 85. 87              | 102. 86   | 71. 06    | 69. 52     | 91. 81    | 73. 09    | 80. 29     | 52. 75     | 159. 61    | 193. 38   | 149. 94   | 185. 37   |          |   |
| 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 |                                               | 焼却残渣 (ton)    | 0. 00               | 0. 00     | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00     | 2. 54     | 0. 00      | 5. 06      | 0. 00      | 2. 77     | 2. 51     | 1. 95     |          |   |
|                        |                                               | 破碎残渣 (ton)    | 55. 68              | 55. 77    | 43. 81    | 0. 00      | 8. 01     | 12. 61    | 51. 23     | 54. 12     | 62. 45     | 43. 07    | 60. 41    | 52. 09    |          |   |
|                        |                                               | 合計 (ton)      | 141. 55             | 158. 63   | 114. 87   | 69. 52     | 99. 82    | 88. 24    | 131. 52    | 111. 93    | 222. 06    | 239. 22   | 212. 86   | 239. 41   |          |   |
| 擁壁の点検                  |                                               | 点検を行った年月日     | R6. 4. 2            | R6. 5. 2  | R. 6. 6   | R. 6. 7. 4 | R6. 8. 2  | R6. 9. 2  | R6. 10. 2  | R6. 11. 6  | R6. 12. 5  | R7. 1. 8  | R7. 2. 5  | R7. 3. 11 |          |   |
|                        |                                               | 点検の結果         | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |   |
| 損壊するおそれがある場合の措置        |                                               | 措置を講じた年月日     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         |          |   |
|                        |                                               | 措置の内容         | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
| 遮水工の点検                 |                                               | 点検を行った年月日     | R6. 4. 2            | R6. 5. 2  | R6. 6. 6  | R. 6. 7. 4 | R6. 8. 2  | R6. 9. 2  | R6. 10. 2  | R6. 11. 6  | R6. 12. 5  | R7. 1. 8  | R7. 2. 5  | R7. 3. 11 |          |   |
|                        |                                               | 点検の結果         | 遮光不織布の破れ            | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ   | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ   | 遮光不織布の破れ   | 遮光不織布の破れ   | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ  | 遮光不織布の破れ |   |
| 遮水効果が低下するおそれがある場合の措置   |                                               | 措置を講じた年月日     | R6. 4. 2            | R6. 5. 2  | R6. 6. 6  | R. 7. 4    | R6. 8. 2  | R6. 9. 2  | R6. 10. 2  | R6. 11. 6  | R6. 12. 5  | R7. 1. 8  | R7. 2. 5  | R7. 3. 11 |          |   |
|                        |                                               | 措置の内容         | 遮光不織布の補修            | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修   | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修   | 遮光不織布の補修   | 遮光不織布の補修   | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修  | 遮光不織布の補修 |   |
| 周縁の地下水の水質への影響          | (※1)<br>地下水の水質検査<br>(1回/年)                    | 採取した場所        | 場内監視井戸 A 及び場内監視井戸 B |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           |           |          |   |
|                        |                                               | 採取した年月日       | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | R7. 2. 3  | -        |   |
|                        |                                               | 結果の得られた年月日    | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | R7. 2. 17 | -        |   |
|                        |                                               | 水質検査の結果       | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | 異常なし      | -        |   |
|                        |                                               | 措置を講じた年月日     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 措置の内容         | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        | (※1)<br>地下水の電気伝導率又は塩化物イオン検査<br>(1回/月)         | 採取した場所        | 場内監視井戸 A 及び場内監視井戸 B |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           |           |          |   |
|                        |                                               | 採取した年月日       | R6. 4. 10           | R6. 5. 7  | R6. 6. 10 | R6. 7. 8   | R6. 8. 6  | R6. 9. 6  | R6. 10. 7  | R6. 11. 12 | R6. 12. 16 | R7. 1. 10 | R7. 2. 3  | R7. 3. 7  |          |   |
|                        |                                               | 結果の得られた年月日    | R6. 5. 9            | R6. 5. 21 | R6. 6. 24 | R6. 7. 22  | R6. 8. 28 | R6. 9. 20 | R6. 10. 21 | R6. 11. 26 | R7. 1. 6   | R7. 1. 24 | R7. 2. 17 | R7. 3. 21 |          |   |
|                        |                                               | 水質検査の結果       | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |          |   |
|                        |                                               | 措置を講じた年月日     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         |          |   |
|                        |                                               | 措置の内容         | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         |          |   |
|                        | (※1)<br>地下水のダイオキシン類検査<br>(1回/年)               | 採取した場所        | 場内監視井戸 A 及び場内監視井戸 B |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           |           |          |   |
|                        |                                               | 採取した年月日       | -                   | -         | -         | -          | R6. 8. 6  | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 結果の得られた年月日    | -                   | -         | -         | -          | R6. 9. 5  | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 水質検査の結果       | -                   | -         | -         | -          | 異常なし      | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 措置を講じた年月日     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 措置の内容         | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
| 浸出液処理設備の維持管理           | (※1)<br>放流水の水質検査<br>(8項目:1回/月)<br>(34項目:1回/年) | 採取した場所        | 浸出液処理施設の減菌槽         |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           |           |          |   |
|                        |                                               | 採取した年月日       | R6. 4. 10           | R6. 5. 7  | R6. 6. 10 | R6. 7. 8   | R6. 8. 6  | R6. 9. 6  | R6. 10. 7  | R6. 11. 12 | R6. 12. 16 | R7. 1. 10 | R7. 2. 3  | R7. 3. 7  |          |   |
|                        |                                               | 結果の得られた年月日    | R6. 5. 9            | R6. 5. 21 | R6. 6. 24 | R6. 7. 22  | R6. 8. 28 | R6. 9. 20 | R6. 10. 21 | R6. 11. 26 | R7. 1. 6   | R7. 1. 24 | R7. 2. 17 | R7. 3. 21 |          |   |
|                        |                                               | 水質検査の結果       | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |          |   |
|                        | (※1)<br>放流水のダイオキシン類検査<br>(1回/年)               | 採取した場所        |                     |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           |           |          |   |
|                        |                                               | 採取した年月日       | -                   | -         | -         | -          | R6. 8. 6  | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 結果の得られた年月日    | -                   | -         | -         | -          | R6. 9. 5  | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        |                                               | 水質検査の結果       | -                   | -         | -         | -          | 異常なし      | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
|                        | 浸出液処理設備の機能点検                                  | 点検を行った年月日     | R6. 4. 17           | R6. 5. 15 | R6. 6. 13 | R6. 7. 17  | R6. 8. 9  | R6. 9. 15 | R6. 10. 15 | R6. 11. 13 | R6. 12. 10 | R7. 1. 15 | R7. 2. 6  | R7. 3. 13 |          |   |
|                        |                                               | 点検の結果         | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |   |
|                        |                                               | 異状が認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日           | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | - |
|                        |                                               |               | 措置の内容               | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | - |
|                        | 導水管等の防凍措置の点検                                  | 点検を行った年月日     | R6. 4. 17           | R6. 5. 15 | R6. 6. 13 | R. 7. 17   | R6. 8. 9  | R6. 9. 15 | R6. 10. 15 | R6. 11. 13 | R6. 12. 10 | R7. 1. 15 | R7. 2. 6  | R7. 3. 13 |          |   |
|                        |                                               | 点検の結果         | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |   |
|                        |                                               | 異状が認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日           | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        | - |
| 措置の内容                  |                                               |               | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -        |   |
| 残余埋立容量の測定              |                                               | 測定を行った年月日     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | R7. 3. 17 |          |   |
|                        |                                               | 測定の結果 (m)     | -                   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | 22,561.5 |   |