

## 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 年 度     | 令和7年度             |
| 施 設 名 称 | 入間市一般廃棄物最終処分場     |
| 所 在 地   | 入間市大字木蓮寺 9 4 番地 1 |

| 項目                       | 内容                                  | 4月               | 5月               | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月       | 3月       |         |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量   | 焼却灰 (ton)                           | 188.71           | 111.23           | 181.64   | 203.23   | 176.42   | 183.97   | 198.37   | 159.82   | 208.14   | 194.72   | 165.00   | 183.95   |         |
|                          | 焼却残渣 (ton)                          | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.24     | 2.80     | 3.21     | 0.00     | 2.99     | 2.71     | 2.31     |         |
|                          | 破碎残渣 (ton)                          | 54.03            | 55.45            | 46.23    | 40.28    | 46.05    | 45.14    | 39.39    | 51.09    | 63.51    | 50.68    | 44.06    | 40.76    |         |
|                          | 合計 (ton)                            | 242.74           | 166.68           | 227.87   | 243.51   | 222.47   | 231.35   | 240.56   | 214.12   | 271.65   | 248.39   | 211.77   | 227.02   |         |
| 擁壁の点検                    | 点検を行った年月日                           | R7.4.8           | R7.5.8           | R7.6.11  | R7.7.2   | R7.8.5   | R7.9.2   | R7.10.2  | R7.11.5  | R7.12.2  | R8.1.6   | R8.2.3   | R8.3.4   |         |
|                          | 点検の結果                               | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |         |
| 損壊するおそれがある場合の措置          | 措置を講じた年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 措置の内容                               | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| 遮水工の点検                   | 点検を行った年月日                           | R7.4.8           | R7.5.8           | R7.6.11  | R7.7.2   | R7.8.5   | R7.9.2   | R7.10.2  | R7.11.5  | R7.12.2  | R8.1.6   | R8.2.3   | R8.3.4   |         |
|                          | 点検の結果                               | 遮光不織布の破れ         | 遮光不織布の破れ         | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ | 遮光不織布の破れ |         |
| 遮水効果が低下するおそれがある場合の措置     | 措置を講じた年月日                           | R7.4.8           | R7.5.8           | R7.6.11  | R7.7.2   | R7.8.5   | R7.9.2   | R7.10.2  | R7.11.5  | R7.12.5  | R8.1.6   | R8.2.3   | R8.3.4   |         |
|                          | 措置の内容                               | 遮光不織布の補修         | 遮光不織布の補修         | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 | 遮光不織布の補修 |         |
| 周縁の地下水の水質への影響            | ※1) 地下水の水質検査 (1回/年)                 | 採取した場所           | 場内監視井戸A及び場内監視井戸B |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                          |                                     | 採取した年月日          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          |                                     | 結果の得られた年月日       | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          |                                     | 水質検査の結果          | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          | 水質の悪化が認められた場合の措置                    | 措置を講じた年月日        | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          |                                     | 措置の内容            | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          | ※1) 地下水の電気伝導率又は塩化物イオン検査 (1回/月)      | 採取した場所           | 場内監視井戸A及び場内監視井戸B |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                          |                                     | 採取した年月日          | R7.4.14          | R7.5.8   | R7.6.10  | R7.7.15  | R7.8.4   | R7.9.5   | R7.10.8  | R7.11.11 | R7.12.4  | R8.1.14  | R8.2.10  | R8.3.5  |
|                          |                                     | 結果の得られた年月日       | R7.4.28          | R7.5.22  | R7.6.24  | R7.7.30  | R7.8.25  | R7.9.22  | R7.10.22 | R7.11.25 | R7.12.18 | R8.1.28  | R8.2.24  | R8.3.19 |
|                          |                                     | 水質検査の結果          | 異常なし             | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    |
| 濃度に異状が認められた場合の措置         | 措置を講じた年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 措置の内容                               | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| ※1) 地下水のダイオキシン類検査 (1回/年) | 採取した場所                              | 場内監視井戸A及び場内監視井戸B |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                          | 採取した年月日                             | -                | -                | -        | -        | R7.8.4   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 結果の得られた年月日                          | -                | -                | -        | -        | R7.9.12  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 水質検査の結果                             | -                | -                | -        | -        | 異常なし     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| 汚染が認められた場合の措置            | 措置を講じた年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 措置の内容                               | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| 浸出液処理設備の維持管理             | ※1) 放流水の水質検査 (8項目:1回/月) (34項目:1回/年) | 採取した場所           | 浸出液処理施設の減菌槽      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                          |                                     | 採取した年月日          | R7.4.14          | R7.5.8   | R7.6.10  | R7.7.15  | R7.8.4   | R7.9.5   | R7.10.8  | R7.11.11 | R7.12.4  | R8.1.14  | R8.2.10  | R8.3.5  |
|                          |                                     | 結果の得られた年月日       | R7.4.28          | R7.5.22  | R7.6.24  | R7.7.30  | R7.8.25  | R7.9.22  | R7.10.22 | R7.11.25 | R7.12.18 | R8.1.28  | R8.2.24  | R8.3.19 |
|                          |                                     | 水質検査の結果          | 異常なし             | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    |
|                          | ※1) 放流水のダイオキシン類検査 (1回/年)            | 採取した場所           | 浸出液処理施設の減菌槽      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                          |                                     | 採取した年月日          | -                | -        | -        | -        | R7.8.4   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          | 浸出液処理設備の機能点検                        | 結果の得られた年月日       | -                | -        | -        | -        | R7.9.12  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          |                                     | 水質検査の結果          | -                | -        | -        | -        | 異常なし     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
|                          |                                     | 点検を行った年月日        | R7.4.9           | R7.5.9   | R7.6.11  | R7.7.11  | R7.8.8   | R7.9.9   | R7.10.21 | R7.11.7  | R7.12.9  | R8.1.14  | R8.2.12  | R8.3.6  |
|                          |                                     | 点検の結果            | 異常なし             | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    |
| 異状が認められた場合の措置            | 措置を講じた年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 措置の内容                               | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| 溝水管等の防凍措置の点検             | 点検を行った年月日                           | R7.4.9           | R7.5.9           | R7.6.11  | R7.7.11  | R7.8.8   | R7.9.9   | R7.10.21 | R7.11.7  | R7.12.5  | R8.1.14  | R8.2.12  | R8.3.6   |         |
|                          | 点検の結果                               | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |         |
|                          | 措置を講じた年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 措置の内容                               | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
| 残余埋立容量の測定                | 測定を行った年月日                           | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |
|                          | 測定の結果 (m³)                          | -                | -                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |         |

(※1) 水質検査結果の詳細については、別紙「一般廃棄物最終処分場の水質検査結果」をご覧ください。