


学童保育室整備図面


【東金子学童保育室】

○工事箇所（B棟1階）




【高倉学童保育室】

○工事箇所（B棟1階）



【豊岡学童保育室】

○工事箇所（B棟1階）



【藤沢北学童保育室】

○工事箇所（小学校校地内）

