

危険箇所写真・意見

地図箇所【A、M】国道16号の歩道橋へと北上していく道路（幹21）

意見：歩道が無い。側溝に蓋がなく、段差が大きい。落ちたら危ない



地図箇所【B】三本桜付近

意見：車の通行が多く危険



↑東側から西側を撮影



↑南側から北側を撮影

地図箇所【C】やすらぎ橋

意見：橋の幅が狭く、自動車が通っている時、歩行者は危ない



地図箇所【D】小林病院西側・勝呂自動車前
意見：左右が見づらく車輦も多い。



↑東側から西側を撮影




↑南側から北側を撮影

地図箇所【E】宮寺農協・宮寺保育所前～小林病院
意見：大雨や台風時に不老川支流の氾濫により道路が冠水する。



地図箇所【F】県道所沢青梅線 宮寺農協・宮寺保育所前
意見：信号があるが大型車も多く注意



↑南側から北側を撮影



↑東側から西側を撮影

地図箇所【G】県道所沢青梅線 セブンイレブン前

意見：信号があるが人身事故があった所。




↑南側から北側を撮影



↑東側から西側を撮影

地図箇所【H】宮寺小学校前スクールゾーン

意見：スクールゾーンに侵入してくる車両がある。



↑西側から東側を撮影



↑北側から南側を撮影

地図箇所【I】【G、J、K、L】大森通り

意見：歩道はあるが中学生（主に自転車）の通学路となっており、児童の追越しや対面の場合に注意が必要。



↑南側から北側を撮影



↑南側から北側を撮影

地図箇所【J】大森通り つつじの園西側
意見：見通しが良いが事故も多い。



↑東側から西側を撮影



↑南側から北側を撮影



↑交差点の中心 点滅ランプ故障中

地図箇所【K】大森通り 小林病院東側～手打ちそば末広前
意見：左右に行く車多い。



↑南側から北側を撮影



↑北側から南側を撮影

地図箇所【L】大森通り 訪問看護ステーション～セブンイレブン駐車場付近
意見：歩道が狭く危ない。交通量が多いにもかかわらずガードレールがない。



地図箇所【N】歩道橋を渡り切った後の横断歩道（幹43の始点）
意見：交通量が多い。横断歩道自体が斜めに設置されており、車が鋭角に入ってくることがある。



地図箇所【P】国道16号 宮寺(南) 交差点 歩道橋

意見：タイル、アスファルト剥がれ。歩く部分の補修が必要。



地図箇所【Q】国道16号 宮寺(南) 交差点 歩道橋

意見：欄干が低い。子どもが飛び込む危険性。



地図箇所【R】つつじの園西交差点から西へ進んでいく道（D172 号線）

意見：グリーンベルトの設置



地図箇所【S】つつじの園西交差点から西へ進んでいく道と三本桜から南下していく道の途中にある交差点（D172 号線と D161 号線の交差点）

意見：横断歩道の設置



↑東側から西側を撮影



↑北側から南側を撮影

地図箇所【T】三本桜から西へ進む道（D125 号線）

意見：白線が薄くなっている。

